




Zacisk ziemi dla łączówek na pręty
Zabezpieczenie przepięciowo-przetężeniowe dla 1 pary
Szyna ziemi 2/10

- Zacisk ziemi dla łączówek na pręty
 - do prawidłowego podłączenia zabezpieczeń w łączówkach montowanych na pręty
 - wymagane są dwa zaciski na jedną łączówkę



- Zabezpieczenie przepięciowo-przetężeniowe dla 1 pary
 - ochrona przepięciowa poprzez odgromnik 3P ze zworą termiczną oraz diody
 - ochrona przetężeniowa poprzez dwa elementy PTC
 - do zastosowania w łączówkach LSA 2/10



- Szyna ziemi 2/10
 - do połączenia zacisku ziemi w zabezpieczeniach dla 1 pary z gniezdnikiem lub prętami (dla prętów w powiązaniu z 3050 001)



Dane katalogowe:

3050 001
4012 005
4010 044

Zacisk ziemi dla łączówek na pręty
Zabezpieczenie 180 FS-PTC (UB = 180V)
Szyna ziemi 2/10